


# 1000I/O 2000I/O 変換ユニット 取替え作業手順

## 1. 作業手順

既設 更新対象 I/Oユニット



I/O配線コネクタ及び配線部の離線を行う。



ユニット撤去(マウントベースごと撤去)

更新 2000 I/Oユニット(工場にて配線準備済)



更新ユニット取付  
既設取付穴流用により加工不要

既設I/O配線コネクタ及び離線部を結線する。  
既設配線を流用により末端処理不要

